

御杖村内通学路の対策箇所一覧表

| 路線名 | 箇所名 | 点検年度 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|------------|---------------|------|--|--------------------------------|------|------|
| 村道白髪線 | 菅野上郷地内(大森橋付近) | H26 | 幅員が狭隘で見通しが悪い 側溝が深く無蓋 | 道路改良対策路線 看板設置 | 村 | H26 |
| 村道白髪線 | 菅野中野地内 | H26 | 幅員が狭隘で見通しが悪い 側溝が深く無蓋 | 道路改良対策路線 | 村 | H26 |
| 村道東郷線 | 菅野東郷地内 | H26 | 幅員が狭隘で見通しが悪い | 通学路注意の看板設置 | 村 | H26 |
| 村道西川川合敷津線 | 菅野西川地内 | H26 | 交差点の停止線が消えかけている | 停止線の引き直し | 警察 | H26 |
| 村道西川川合敷津線 | 菅野庄谷地内 | H26 | 幅員が狭隘で見通しが悪い | 通学路注意の看板設置 | 村 | H26 |
| 村道弓木線 | 神末上村地内 | H26 | 防護柵がなく未舗装 | 防護柵の設置 道路舗装 | 村 | H26 |
| 国道369号線 | 菅野前谷地内 | H28 | 道路反射鏡がない 歩道合流地点停止線が消えかけている 学校の存在がわかりにくい | 道路反射鏡の設置 停止線の引き直し 学校の所在表示看板の設置 | 村 | H30 |
| 村道畑井笹及線 | 土屋原中村地内 | H28 | 防護柵がない 見通しが悪い | ラバーボールの設置 道路反射鏡の調整 ストップマーク貼付 | 村 | H29 |
| 県道榛原菟田野御杖線 | 桃俣菖蒲地内 | H28 | 道路反射鏡がなく見通しが悪い | 道路反射鏡の設置 | 村 | H30 |
| 村道三峯線 | 神末中村地内 | H28 | 合流地点の安全確認がしにくい | 既設道路反射鏡の改善 減速を促す看板設置 | 村 | H29 |
| 村道畑井笹及線 | 土屋原畑井地内 | R2 | 見通しが悪い | ストップマーク貼付 | 村 | R2 |
| 県道榛原菟田野御杖線 | 桃俣菖蒲地内 | R2 | 道路反射鏡がなく見通しが悪い | 道路反射鏡の調整 | 村 | R2 |
| 村道三峯線 | 神末中村地内 | R2 | 合流地点の安全確認がしにくい | 道路反射鏡の調整 | 村 | R2 |
| 村道葛原園座線 | 神末西町地内 | R3 | 橋周辺に陥没がある | 陥没箇所の穴塞ぎ | 村 | R3 |
| 村道西川川合敷津線 | 神末敷津地内 | R3 | 街灯がなく夜間危険 | 街灯の設置 | 神末区 | R3 |
| 村道西川川合敷津線 | 菅野庄谷地内 | R4 | 見通しが悪い | ストップマーク貼付 | 村 | R4 |
| 村道中村線 | 土屋原中村地内 | R4 | 手すり等がなく、通行上危険 | 進入禁止対策 | 村 | R4 |
| 国道369号線 | 菅野西川地内 | R4 | 道路標示看板が信号機と重なっている | 路面への信号注意の施行・道路標示看板の移設施工 | 県 | R5 |
| 国道369号線 | 土屋原畑井地内 | R4 | 村道からの安全確認が難しい | 道路脇の遮蔽物等の撤去・河川樹木伐採除草作業 | 県・村 | R4 |
| | | | | | | |