

御杖村内通学路の対策箇所一覧表

路線名	箇所名	点検年度	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
村道白髪線	菅野上郷地内(大森橋付近)	H26	幅員が狭隘で見通しが悪い 側溝が深く無蓋	道路改良対策路線 看板設置	村	H26
村道白髪線	菅野中野地内	H26	幅員が狭隘で見通しが悪い 側溝が深く無蓋	道路改良対策路線	村	H26
村道東郷線	菅野東郷地内	H26	幅員が狭隘で見通しが悪い	通学路注意の看板設置	村	H26
村道西川川合敷津線	菅野西川地内	H26	交差点の停止線が消えかけている	停止線の引き直し	警察	H26
村道西川川合敷津線	菅野庄谷地内	H26	幅員が狭隘で見通しが悪い	通学路注意の看板設置	村	H26
村道弓木線	神末上村地内	H26	防護柵がなく未舗装	防護柵の設置 道路舗装	村	H26
国道369号線	菅野前谷地内	H28	道路反射鏡がない 歩道合流地点停止線が消えかけている 学校の存在がわかりにくい	道路反射鏡の設置 停止線の引き直し 学校の所在表示 看板の設置	村	H30
村道畑井笹及線	土屋原中村地内	H28	防護柵がない 見通しが悪い	ラバーボールの設置 道路反射鏡の調整 ストップ マーク貼付	村	H29
県道榛原菟田野御杖線	桃俣菖蒲地内	H28	道路反射鏡がなく見通しが悪い	道路反射鏡の設置	村	H30
村道三峯線	神末中村地内	H28	合流地点の安全確認がしにくい	既設道路反射鏡の改善 減速を促す看板設置	村	H29
村道畑井笹及線	土屋原畑井地内	R2	見通しが悪い	ストップマーク貼付	村	R2
県道榛原菟田野御杖線	桃俣菖蒲地内	R2	道路反射鏡がなく見通しが悪い	道路反射鏡の調整	村	R2
村道三峯線	神末中村地内	R2	合流地点の安全確認がしにくい	道路反射鏡の調整	村	R2
村道葛原園座線	神末西町地内	R3	橋周辺に陥没がある	陥没箇所の穴塞ぎ	村	R3
村道西川川合敷津線	神末敷津地内	R3	街灯がなく夜間危険	街灯の設置	神末区	R3
村道西川川合敷津線	菅野庄谷地内	R4	見通しが悪い	ストップマーク貼付	村	R4
村道中村線	土屋原中村地内	R4	手すり等がなく、通行上危険	進入禁止対策	村	R4
国道369号線	菅野西川地内	R4	道路標示看板が信号機と重なっている	路面への信号注意の施行・道路標示看板の移設施工	県	R5
国道369号線	土屋原畑井地内	R4	村道からの安全確認が難しい	道路脇の遮蔽物等の撤去・河川樹木伐採除草作業	県・村	R4
村道西川川合敷津線	菅野西川地内	R6	スクールバス停留所標識がなかった	スクールバス停留所標識設置	村	R6
村道畑井笹及線	土屋原中村地内	R6	村道の幅員が狭く、通行が危険	交通安全指導や環境整備、交通安全啓発活動実施	村・警察	R6